事務局案の説明

- ①原案内容は「JIS Z 8301」規格票の様式及び作成方法に沿った。 ②技術的内容は、喫煙具協会様のご意見をいただいた。 ③コメント番号の前の●は、WGでの検討内容とした。 ④★印の記述は、22日のWGでの検討内容を反映した。

**		委員名	頁/箇条番	意見	理由	事務局コメント(案)
1	r ⁄7	安貝石	号			
•	1	喫煙具協会	全般	◆同じ文言が異なる表現になっている箇所が見受けられます。内容的に問題はないものの、精査し、統一した方が良いと思います。 ◆日本語として分かりにくい箇所が多数見受けられます。 IS022702と整合させながら、より分かりやすい	だきますが、基本的には下記の箇所を 修正提案するものです。 ◇IS022702と整合していないと思われ る箇所。(入力ミス?) ◇業界関係者からみて、不適当と思わ れる表現箇所。 ◇日本語として分かりにくいと思われ	グバーナなどがあるが、修正すべき事項などの意見は事務局で整理し、事務局の責任でJISに反映する。
•	2	荒木	全般	読点、句点の使用の統一。	句点「。」の用法が不統一であるた め。	事務局で統一。
•	3	荒木	全般		2.14シールド「構成物」が、多目的ライタでは「構造物」 3.6 燃料充てん量が、多目的ライタでは「燃料の容量容積」 3.3.5 火炎の高さの「操作力」が、多目的ライタでは「作動力」 3.5 火炎の消火「アフターバーン」が 多目的ライタでは「後燃え」など、用 多目的ライタでは「後燃え」など、用 語の不統一があるため。 その他、用語の定義も不統一であり、 混乱を招かない程度のすりあわせが必 要ではないか。	せる。

番	号	委員名	頁/箇条番 号	意見	理由	事務局コメント(案)
•	4	森廣	全般		ライタについては、高圧ガス保安法の 適用を除外されるものがほとんどであ ると考えられるため、適用除外要件を 規定してはどうでしょうか。	ISOとの整合上、そのままとしたい。 高圧ガス保安法については解説で述べ ることを検討していただきたい。
•	5	小澤	全般	各試験の試験数は明確にすべきではないか。	認定機関結果の整合性。	サンプル数等は、その企業の品質管理 方法によって異なるため、規定できな いのではないか。
•	6	若井	目次	英文では、7.5はElevated-temperature test、7.8はfuel compatibility test、7.9はInternal-Pressure test、ですが、夫々の訳語が7.5は高温試験、7.8は燃料との親和性、7.9は内圧試験であり、ライター安全仕様では5.9は耐熱性試験、5.5は燃料適性試験、5.10は圧力試験として異なる。統一をお願いします。		目次は、本文が決まれば自動的に修正されます。 (記述はシガレットライターに統一。)
•	7	若井	1タイトル	ライター規格と比較するならば、名称を「多目 的ライター安全仕様」としたらどうでしょう か。		ご指摘のとおり。 「多目的ライター-安全仕様」を修正 提案とする。
•	8	事務局	規格の名称	★シガレットライターの規格名称 (ISO 9994) 「たばこライターー安全仕様」 ★多目的ライターの規格名称 (ISO 22702) 「多目的ライターー安全仕様」		同時発行の規格は、解釈の違いが出ない様に同じ名称にすることが望ましい。また「シガレットライター」よりも「たばこライター」のほうが一般的と考える。たばこは本来外来語だができる。 例外的に平仮名を用いることができる。 (ただし、英文名は変更なしとしたい。) ★業界での用語の使い方が有ればそれに併せることがあるかもしれないが、法令上問題ないのでJIS独自で決めて下さい。

看	番号	委員名	頁/箇条番 号	意見	理由	事務局コメント(案)
	9	事務局		★本文学 (本文学) 本本の ★本のというでは、大きない、大きない、大きなでは、大きない、大きない、大きない、大きない、大きない、大きない、大きない、大きない		両規格の序文及び適用範囲の記載内容は異なるので出来るだけ併せた方が誤解が少なくなるため。(IS09994:2005がより新しい規格なので出来るだけ、IS09994の記述内容に揃えたい。) 多目的ライターの序文の警告文は、そのままとする。 国際規格を直訳するのではなく意訳することが重要(文章の出入りは可能)。

	ı		T					
番号	<u>1</u> .	委員名	頁/箇条番 号	意見	理由	事務局コメント(案)		
	10	夏目	1/1	1適用範囲の注記2部分の修正 あるいは附属書JAに追加		元々JIS及びISO規格は、最新版を掲載する決まりとなっており、記述しなくても最新のデータが入るため、このままでよいと判断する。		
• 1	11	喫煙具 協会	2/2.9	火炎の高さを調整できない機構の多目的ライタ。 ↓ 火炎の高さを調整する機構を備えない多目的ライク。		「火炎の高さを調整する機構のない多 目的ライタ。」を修正提案とする。		
	12	若井	2/2.5	英文での、self-contained ignitionの訳語が、「自給式点火」では少しおかしいのでは。 Containedの意味は、「給」ではなくて、「保持」であり自らが持っている点火装置では無いでしょうか。		ご指摘どおりとする。 「ライター安全仕様」に合わせ、「自 給式点火」を「内蔵した発火装置」に 修正。		
	13	森廣	2/2.9	「24℃における蒸気圧が103kPaのゲージ圧を超える」又は「24℃でゲージ圧104kPaを超える」のどちらかに統一してはどうか。	圧が 103 kPaのゲージ圧を超える」とあり、ライタでは「 24 $^{\circ}$ でゲージ圧 104 kPaを超える」とあるため。(試験条件が 23 $^{\circ}$ なのに、なぜ 24 $^{\circ}$ なので	としたい。 104kPaか103kPaかは計算上の誤差(コ ンマ以下の切り上げ、切り下げ)だと		
	14	森廣	2/2.9	「ブタン」又は「nーブタン」のいずれかに統 一してはどうか。	多目的ライタでは「ブタン」とあり、 ライタでは「n-ブタン」とあるた め。			
	15	喫煙具 協会	4/図1	試験機器の例 ↓ 試験の例 又は 試験方法の例		「試験方法の例」としたい。		
]	16	喫煙具 協会	4/3.2.2	A. 1 ↓ 附属書A. 1 3. 2. 3、3. 2. 4、3. 2. 5、3. 2. 6、3. 2. 7も同様に。		「A.1」と書けば、附属書A.1のことの 決まりとなっているため、このままと したい。		

番	号	委員名	頁/箇条番 号	意見	理由	事務局コメント(案)
	17	喫煙具 協会	6/図2	試験機器の例 ↓ 試験の例 又は 試験方法の例		「試験方法の例」としたい。
	18	森廣	7/3.6	「燃料の容量容積」又は「燃料充てん量」のどちらかに試験名を統一してはどうか。	とあり、ライタでは「燃料充てん量」とあるため。	「Volumetric displacement」ですので 「燃料充てん量」で統一したい。
	19	若井	7/4. 2. 3– 16/7. 7. 4. 8	「意図された方法で点火しないライタは、不合格としない。」:何ゆえこの条項があるのか、教えてください。		ISO規格の記述どおり。理由は不明だが「着火しない=安全の思想」ではないかと思われる。 (日本喫煙具協会様の参考ご意見)
•	20	夏目	8/6. 1		一般への安全情報は的確にされている と思いますが、ライター規制の大きな 要因となった幼児事故防止が背後に隠 れてしまっているようです。 いずれかに、幼児事故防止あるいは幼 児による操作防止についての記載を望 みます。	の内容については、WG委員会にて検討いただきたい。 ★幼児へのCRの試験方法の規定が決まれば、内容が明らかになってくると
•	21		8/6. 1. 2~ 9/6. 1. 3	フティーシンボルは、ライタ本体への表示とすることが望ましい。	子供から遠ざけるという最重要な警告 (シンボル)だけでも、本体のどこか に表示することとすべき。(これは、 警告文が本体についている場合であっ ても、シンボルも付加すべきという意 味です。本体についている場合の警告 文は文字が小さいので、このシンボル は必要だと考えます。)	WGの関係者で要検討。
•	22	河村	9/6. 1. 3. 1	"警告"という明確な警告文を含むものとする。とあるが、「"警告"という明確な記載を伴うものとする。」というような記述がよいのではないか。	「警告」というフレーズの記載のこと であって「警告文」ではないから。	ご指摘のとおり。 「"警告"という明確な記載をする。」を修正提案とする。
•	23	喫煙具 協会	9/6. 1. 3. 3 a)	下記を追加。 (この表記は、すべての自動消火式多目的ライタに付けなければならない。)		ISO 22702のAmendment 1 2008-09-15で 削除されているが、記述するか要検 討。
	24	荒木	9/6. 1. 3. 3 c)	"絶対に孔を明けたり・・・"→空(あ)けたり		「開ける」の表記もあるため、「開 (あ) ける」に統一。

		1	T	1 1	and I	
番	:号	委員名	頁/箇条番 号	意見	理由	事務局コメント(案)
	25	森廣	9/6. 1. 3. 3 g)	記載すべき事項として、「注入後は、ライタを使用するまで2分間待つ」又は「注入が終了したとき、点火する前にライタをふき、手を乾かす。」のどちらかに統一してはどうか。	タを使用するまで2分間待つ」とあり、 ライタでは「注入が終了したとき、点 火する前にライタをふき、手を乾か す。」とあるため。	ISOに整合上そのままとしたい。 ○「2分間待つ」は多目的ライター= ガスライターに関する注意。 (ガス注入直後は着火しにくい。また、注入時に溢れたガスが周囲にとといる可能性を考慮しての注意だと思われる) ○「ライターをふき、手を乾かす」はからでライター=オイルライターにオインが付着したまま点火するのは危険なため)で、上記を統一することはできないと考える。
	26	荒木	10/6. 1. 4. 3	"子供から遠ざけるシンボル"の再検討		
•	27	喫煙具 協会	11/6. 2	かん合 ↓ 結合		JISでは「かん(嵌)合」が一般的な表記。
•	28	森廣	11/6. 2	注入の指示の内容について、取扱説明書及び警告文を添付することと規定してはどうか。	表示場所について規定されていないた め。	取扱説明書を付けるように検討したい。
•	29	夏目	11/7	試験方法 幼児試験パネル	欧米では幼児試験パネルが試験方法として採用されている。 第1回委員会では日本での実施は困難と の話ばかりが出されたが、実施する方 法について検討すべきと考えます。	★何れ何らかの基準や手順が明確に決 まると思います。

耆	音号	委員名	頁/箇条番 号	意見	理由	事務局コメント(案)
	30	森廣	17/7. 10	「再充てん試験」又は「燃料注入試験」のどちらかに試験名を統一してはどうか。	多目的ライタでは「再充てん試験」と あり、ライタでは「燃料注入試験」と あるため。	
•	31		12/7, 2, 3, 1	試験室の温度条件が、試験手順の中で規定されていないため、「23±2℃で少なくとも10時間置き」と安定条件のある試験の場合については、その後の行程における試験室の温度は23±2℃とすると規定してはどうか	器内圧を一定に保持させる必要がある のではないでしょうか。	
	32	森廣	16/7.8	「燃料との親和性試験」又は「燃料適正試験」 のどちらかに試験名を統一してはどうか。	多目的ライタでは「燃料との親和性試験」とあり、ライタでは「燃料適正試験」とあるため。	文章から「燃料適正試験」としたい。
•	33	森廣	16/7. 8. 4. 1 ~16/7. 8. 4. 3	燃料との親和性試験において、40℃28日間とあるが50℃で試験をする必要はないか。	取扱説明書の要求事項に「50℃以上の 高温にさらさない」とあるため。	ISOに整合上、そのままとしたい。 ○燃料適性試験は、燃料タンク等が長期間燃料に触れることにより、部材や溶着が劣化して燃料漏れを起こさや消火を高さや消火をで変化によってとを確認するもの。ISOが40℃、28日間にした経緯は不明だが、この試験のポイントは長期間の当該試験後に、近になが、近にないがを確認して危険なガスれる。 ○耐熱に関して危険と思われる。 ○耐熱に関しては別途、耐熱はないかを確認しては別途、耐熱に関しては別途、耐熱にしてられる。 ○「点火しないライターを子見格ではかり、このは、このは、このは、このは、このはないからだと思われる。

番	号	委員名	頁/箇条番 号	意見	理由	事務局コメント(案)
	34	森廣	16/7. 8. 4. 6	2℃の条件下でガス漏れの試験を行うことになっているが、40℃28日間の期間中も漏れがないことを規定してはどうか。	23℃の条件において漏れが毎分15mg以下、且つガスが空になっていない場合、40℃の条件において漏れが毎分15mgを超えても良いと判断される可能性があるため。	ISOに整合上そのままとしたい。恒温槽内で且つ28日間常時観察することは難しいと思われる。(燃料漏れがいつ発生するか分からない)そのため、28日間後に燃料が空のものは不合格という判定手段をとっているものと思われる。またここで、試験後、通常の使用環境(23℃)で危険なガス漏れがないかどうか確認したい。
	35	森廣	16/7. 8. 4. 9	燃料との親和性試験において、40℃28日の期間 後に、点火しないライタを不合格としないとあ るが、良いか。		○燃料適性試験は、燃料タンク等が長
	36	森廣	16/7.9	「内圧試験」又は「圧力試験」のどちらかに試 験名を統一してはどうか。	り、ライタでは「圧力試験」とあるため。	め、「内圧試験」に統一する。
•	37	森廣	17/7. 9. 5. 2	内圧試験において、試験圧力を決めるために、 製造業者が推奨する燃料の成分比を分析する必 要があるか。	ある55℃で発生する蒸気圧の2倍の内圧 が幾らなのか分からない場合につい	

			頁/箇条番	意見	理由	事務局コメント(案)
1	昏号	委員名	号			
•	38	森廣	17/7. 10. 2		温度により容器内圧に違いが出るため。	ISOに整合上そのままとしたい。ガスライターの燃料タンクは小さいものが多く、燃料漏れがある場合はすぐにタンクが空になって測定できないため、安定時間の規定がないものと思われる。
	39	喫煙具 協会	18/ 7. 11. 4. 10	「ここに、」は不要。		数式の規格様式どおりのため、このま まとしたい。
	40	 •	18/ 7. 11. 4. 11	7.11.4.11不合格基準「V1とV0との比が0.85を超える」を3.6燃料の容量容積に準じた分かりやすい表記にする。		「V ₁ (燃料の充てん容積)とV ₀ (燃料タンクの容積)との比が0.85以上であれば、不合格とする。」に修正提案。
	41	喫煙具 協会	17/7. 11. 4. 3	「ここに,」は不要。		数式の規格様式どおりのため、このま まとしたい。
•			18/8	「多目的ライターには、見やすい箇所に安易に消えない方法で、次の項目を記載する。」は削除して。3つの項目を8.1・8.2の2項目に分け記載する。・8.1 製造業者若しくは販売業者又はその略号若しくは登録商標を永久的に表示しなければな	デルもあり削除。 ・全ての内容が「安易に消えない方法」ではいけないと考え削除。 ・新設:8.1項は「永久的」表記が必要と考える。 ・新設:8.2項は「安易に消えない」表記で良いと考える。	め) 用いないのが一般的。 詳細に付いては、再度検討としたい。 (喫煙具協会様の意見の時と併せて検 討したい。)
	43	小澤	20/参考文献	MIL-STD-105DはANSI-ASQCZ1.4-1993にすべき。	これが世界基準では。	ISO9994ではMILスペックであるため、 JIS又はISOを引用することが望ましい。JISではJIS Z 9015シリーズが該当
•	44	小澤	20/附属書A	A.1 A.2の意味が分からない、簡単な言い回し に変更して頂きたい。		
	45	小澤		A.1の「望ましい」とA.2最後の「確実にする」 との相反した表現記載があるが、「確実にす る」が良いのでは。		両方とも「should」であるため、「望 ましい」とする。
•	46	小澤		ここに記載されている%は、出荷品の炎品質許容%を示しているのか。	もし、出荷品の許容品質%であればレベルが悪すぎる。	両方とも「should」であるため、「望 ましい」とする。